



## BEHANDLINGSVEJLEDNING – færdig malet overflade

Ved færdig malede overflader fra fabrik er anvendt en grundbehandling samt efterbehandling i en dækkende vandbaseret maling.

### Vedligeholdelse:

Produktet skal efterses min. 1 gang årlig, ved manglende maling (efter stød / afskrabning etc.) skal overfladen pudses let med sandpapir korn 150-180 og derefter påføres den dækkende overfladebehandling 1 eller 2 gange, med let mellemslibning efter tørring af første lag. **Brug aldrig ståluld til slibning af træet**

**Generelt: alle dækkende vandbaserede malinger kan bruges som vedligeholdelse, men garanti kan ikke gives ved brug af produkter, som ARKAS A/S ikke anbefaler.**

Alle træarter, der er udsat for vejrligets påvirkninger, vil med tiden få revner og ridser i overfladen - såkaldte vindridser. Vindridser opstår som følge af temperatur- og luftfugtighedsforskelle og betyder ikke noget for træets holdbarhed, derfor er disse ridser ikke en fejl ved produktet. Hvis produktet plejes/vedligeholdes regelmæssigt vil tendens til vindridser formindskes væsentlig. Solens UV-stråler er meget hårde ved træværk, overhold derfor plejeintervallet på 2 gange årligt, når produktet er syd- og vestvendt. Opstår der revner i malingen kommer fugten ind, og nedbrydningen af træet begynder.

Træ er et naturprodukt, som til stadighed arbejder. Derfor anbefales jævnlig efterbehandling/pleje min. 1 gang pr. år. Vær opmærksom på at garantien IKKE dækker ved misligholdelse eller manglende efterbehandling/pleje.

De optimale betingelser for maling af træ er:

Træfugtigheden bør ligge mellem 15 og 18 procent.

Lufttemperaturen omkring 15 grader.

Undgå at male tidligt på dagen.

Vent til natduggen er væk, og afslut tidsnok til, at malingen kan være "håndtør", inden duggen igen falder.