



## VEDLIGEHOELDELSE - ledhejseport

En ledhejseport bør vedligeholdes og kontrolleres jævnligt for at sikre sikker og optimal brug.

### GENERAL:

- 1 Torsionsfjedre, beslag og andre dele som er fastgjort til fjedre og wirer er under stor spænding. Såfremt disse ikke omgås korrekt kan personskader forekomme!!  
**Derfor bør dette kun foretages af professionelle portmontører!**
- 2 Ligeledes bør udskiftning af reservedele også foretages af professionelle portmontører.

### ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE:

#### Efter 3 måneder:

1. Check og efterspænd skruer og møtrikker.
2. Check og fin juster portens åbne / lukke position
3. Olier alle bevægelige dele såfremt det er nødvendigt

#### Hver 6. måned (eller efter 750 cyclus):

1. Check tætningslister i sider, bund og top for skidt og snavs.
2. Olier alle bevægelige dele
3. Vask elementerne med bilshampo (ved træporte se vedligeholdelsesvejledning til træ)
4. Fjern skidt og snavs fra porten og dens omgivelser

#### Hver 12. måned (eller efter 1500 cyclus):

1. Check fastgørelsen af torsionsfjedrene
2. Check portens åbne / lukke position og juster hvis nødvendig
3. Check wirerne for evt. slitage
4. Check wirernes fastgørelse til tromler og bundbeslag
5. Check kørehjulene for fri bevægelse i køreskinne
6. Check hængslerne for evt. slitage
7. Check elementer mod skader, anbrud på overfladen
8. Check den manuelle betjening af porten
9. Olier torsionsfjedrene
10. Check og efterspænd skruer og møtrikker

Brug ved oliering

: god sprayolie med fedtstof (ikke WD40)